



Environnement

Etat de surface	10-20% de galets
------------------------	------------------

Nom référence RP: *COLLUVIOSOL limono sableux fin profond non caillouteux*



- | | |
|-----------|--|
| 0 - 60 | Limon sablo argileux, peu calcaire, brun 10YR4/3, avec de rares galets, quelques débris de briques, structure polyédrique fine, frais peu compact puis meuble, bien enraciné dès la surface |
| 60 - 90 | Limon sableux fin, très peu calcaire Ls(+), structure peu marquée, genre loess avec une très fine porosité tubulaire, frais, peu compact, racines verticales fissées, fines, peu nombreuses |
| 90 - 155 | Brun clair 8YR5/4 peu différent, limon sableux fin, Ls+, structure continue finement poreuse, racines lisses fines verticales, frais. Base du dépôt de colluvions loessiques qui surmonte la terrasse à galets. |
| 155 - 190 | Sablo argileux brun rougeâtre, non calcaire SA°, avec de rares décolorations peu contrastées autour des racines, et de très rares revêtements noirs ferromanganeux, frais, peu compact, racines plus divisées bien vues. Sommet d'un ancien sol de terrasse type 'chassis' |
| 190 - 220 | Brun rouge plus clair, 6YR4/6, argilo-sableux AS°, non calcaire, avec 30-40% de galets, humide encore quelques racines très fines. |



Prof [cm]	MO [%]	% Argile	% Limon s	% Sables F Gr	pH H2O	KCL	Ca tot [%]	Ca act [%]	Fe [ppm]	IPC	CEC [meq/100g]	CECfm [meq/100 g-argile]	K [%]	Mg [%]	P2O5 JH ppm	S/T %	Al ech ppm	Cu ppm	
10 -30	1,1	16,3	32	24	26	7,5	6,7	2,1	0	48		9	42	2,5	4,7	266		0	3,7

Code carto: 9116 /(63))

Sol profond limono-sableux fin (loessique), peu calcaire, non caillouteux, sur ancien sol non calcaire de terrasse à galets (au-delà de 150cm)